

Behovsliste for Moster kyrkje/sokn 2021-2024

Denne lista kan brukast ved innrapportering av behov frå sokneråda til fellesrådet. Lista er delt inn i to ulike delar «Driftsbehov» og «Investeringsbehov». Større prosjekt (over 100 000) som soknerådet ser behov for skal først på «Investeringsbehov» og mindre vedlikehald/inventar/varer vert ført på «Driftsbehov».

Forklaring til dei ulike delane av skjemaet:

- «Namn» på behov: Kort tittel på behovet.

- Skildring av behovet: Gi ei kort skildring av behovet. Kva er problemet? Er det noko som ei øydelagt? Er det ynskje om anskaffing av nytt utstyr/inventar el.? Konkret skildring av kva som er ynskt. **Tips: Tenk kyrkja innvendig og utvendig, men også nærområdet.**

- Soknerådets anslag av pris: Her er det snakk om eit heilt grovt anslag av kva soknerådet tenkjer behovet vil koste å få dekkja. Dette vert sjølv sagt ikkje noko verifisert kostnadsestimat, men kan vera med å gi ein peikepinn på kva ein skal tenkjer reint budsjettmessig.

Tips: føreta eit kjapt google-søk dersom det for eksempel er ynskje om innkjøp av vare eller noko nytt utstyr.

- Soknerådets vurdering av kor kritisk/akutt behovet er (1 – 4): Det er mange ting ein ynskjer seg, men resursane er som regel veldig avgrensa. Vidare skal også fellesrådet sine resursar delast mellom 4 sokn, samt kyrkjegardar m.m. Under dette punktet kan difor soknerådet sjølv drøfte i kor stor graden behovet er kritisk og/eller akutt.

1. Svært kritisk = På dette punktet er det snakk om fare for liv og helse dersom behovet ikkje vert dekkja. Ein innfrir heller ikkje lovmessige krav dersom ikkje behovet vert dekkja.

2. Kritisk = Det er her ikkje snakk om umiddelbar fare for liv og helst, men det kan vera knytt til store materielle skadar.

3. Moderat kritisk = Det er her kanskje ikkje snakk om materielle skadar eller aukande problem, men dette svertar kyrkja sitt omdøme på andre målar. Dette kan for eksempel handle om «estetiske» problem.

4. Ikkje kritisk = Dette er behov som soknerådet ynskjer dekkja, men som i det store og det heile ikkje spelar noko rolle om kjem på plass i dag eller om 10 år.

Det er sjølv sagt viktigast å ta det som hastar mest, likevel er ikkje tanken at ein aldri skal prioritere noko av det som kjem under kategori 4. Det kan vera gode argument for å nytta midlar på noko sjølv om det ikkje er kritisk eller akutt.

- Konsekvens/resultat av uteblitt/innfridd behovsdekking: Soknerådet kan under dette punktet reflektere litt rundt kva uteblitt/innfridd tiltak kan medføre både for soknerådet sjølv, fellesrådet (økonomi på lang/kort sikt), for «kjernekyrkjelyden» eller for «folk flest» (omdøme for kyrkja i bygda). **Eksempel: Øydelagde takplater vil på sikt føre til større vedlikehaldsbehov. Om ynskje om ny messehakel eller nytt PA-anlegg ikkje vert innfridd vil dette kanskje utvikle seg til eit større problem, men om det vert innfridd vil det kanskje bidra eit betre estetisk uttrykk, eller til ei betre oppleving for dei besøkande i kyrkja.**

- Eigeninnsats (Ja/Nei) Evt. forslag til løysing/kontaktperson: Er behovet noko soknerådet sjølv, eller nokon i kyrkjelyden, kan fikse eller få dekkja? Er det noko som kan gjennomførast på dugnad av frivillige i soknet? Er dette noko soknerådet sjølv ynskjer å bruke midlar på? Har soknerådet tips til personar i bygda, eller firma som sit med kompetanse for å få løyst problemet eller få dekt behovet? Finnes det alternative løysingar? Kjøpe brukt el.?

Driftsbehov

Nr.	«Namn» på behovet	Skildring av behovet	Soknerådets anslag av pris	Soknerådets vurdering av kor kritisk/akutt behovet er (1 - 4)	Konsekvens/resultat av uteblitt/innfridd behovsdekking.	Eigeninnsats (Ja/Nei) Evt. forslag til løysing/kontaktperson.
1	Utedør, mellomdør og dør frå kyrkjerom og ut må setjast i stand og malast	Slitasje og treverk som «lever» og endrar seg. Karmar, dørar og metallister passar ikkje heilt saman lengre.	Me veit ikkje	3	Ved manglande stell og maling, aukar behovet for vedlikehald. Kostnaden aukar bl.a på straum.	Nei, når det gjeld reparasjon av dørar. Me meiner fagfolk må inn her. Maling? Kanskje dugnad.
2	Oppussing av våpenhus	Førsteinntrykket er viktig. Ny spegel ved dametoalett er naudsynt. Slik det nå framstår virkar våpenhuset lite funksjonelt, litt rotete og lite innbydande.	Me veit ikkje	3	Meir funksjonelt våpenhus, mindre rot og eit godt førsteinntrykk bør vera gode mål.	Ja!
3	Bilete av alle prestane som har gjort teneste i kyrkja	Det er tilfeldig kva prestar som er tatt bilete av og kven som heng på veggen i kyrkja	Me veit ikkje	3	Det framstår som rotete å ikkje ha ein policy på dette. Det bør vera ordna før 150-årsjubileet for kyrkja.	Her bør vel ein fotograf gjera jobben, men dugnad er vel ikkje umulig.
4	Måling av kyrkjerommet før 150-årsjubileet i 2024	Fargane i kyrkjerommet som er meint å vera like har ulike tonar, fordi nokre stader er relativt nyleg måla, medan andre parti er eldre. Inntrykket blir rotete.	Vanskeleg å anslå	3	Det samla estetiske bildet og inntrykket blir ikkje betre, heller dårlegare jo eldre og meir slitt. Det betyr noko for menneska at kyrkja deira har reine	Nei!

[illegible]

Investeringsbehov

Nr.	«Namn» på behovet	Skildring av behovet	Soknerådets anslag av pris	Soknerådets vurdering av kor kritisk/akutt behovet er (1 - 4)	Konsekvens/resultat av uteblitt/innfridd behovsdekking.	Eigeninnsats (Ja/Nei) Evt. forslag til løysing/kontaktperson.
1	Nye vindauge	Fleire av rutene er knuste. Eit av altermvindauga sig saman og bular ut på innsida. Vinduskarm i prestesakrestiet er roten og fuktig	Me veit ikkje. Fått foreløpig anslag på ca <u>kr 800 000</u>	Akutt! <u>1</u>	Kostnaden av vedlikehaldsarbeid aukar truleg på sikt og problemet kan forverrast.	Nei! Her må det fagfolk til!
2	Oppgradering av mixepult/høgtalarar og prosjektorar	Mixepulten/høgtalarane var ny i 2010 (?) og er den einaste som ikkje er digital. For å møte endra digitale krav burde denne oppgraderast til digital. Det er til tider problematisk å få god lyd på anlegget. Prosjektorane er like gamle og byrjar å merka tidas tann. Me merkar at dei byrjar å slita litt ved bruk.	Me er usikre. Noverande utstyr kom på ca kr 100 000. Nytt utstyr vil vel koma på det dobbelte og vel så det dersom ein tek med utstyr til strøyming i tillegg.	<u>2-3</u>	Frustrasjonane når det ikkje virkar som det skal, er ganske stor og me er ofte avhengig av at ansvarleg tilsett er til stades og kan fixe dei situasjonane som oppstår.	Nei! Her må fagfolk vurderer kva som trengs. (F.eks ein komité)
3						
4						
5						

--	--	--	--	--	--	--